

المحرك الاستنتاجي ني الثلاث اوجه

المهندس رشدي اباظة

3 Phase Induction Motor By Eng. Roshdy Abaza


## هذا المحتوى خاص بقناة دليل طلبة الدراسات العليا قسم الهندسة الكهربائية \العراق ع التليغرام \م. احمد العزاوي

حقوق الملكية الفكرية لهذا العمل محفوظة للأستاذ القدير (المهندس رشدي اباظة) المواضيع

المحرك الاستنتاجي ذي الثلاث أوجه طرق بدأ المحرك الاستنتاجي ذي الثلاث أوجه لوحة بيانات المحرك الاستنتاجي ذي الثلاث أوجه و تفسيرها



#### المحرك الاستنتاجي ذي الثلاثة أوجه Three Phase Induction Motor



#### أنواع المحركات

- أولا المحركات الأستنتاجية
- ١. المحرك ذو القفص السنجابي Squirrel Cage Motor
- Y. المحرك ذو القلب الملفوف WOND ROTOR MOTOR ويسمى أيضا بالمحرك ذو حلقات الانز لاق Slip Ring Motor









#### المواضيع الخاصة بالمحرك ذو القفص السنجابي

- \* تركيب المحرك ذو القفص السنجابي Squirrel Cage Motor
  - 🖈 كيفية توصيل ملفات العضو الثابت
  - 🏡 كيفية تحديد اطراف ملفات أوجه المحرك
  - نظریة عمل المحرك الاستنتاجی ذی الثلاثة أوجه
  - \* شرح حركة المجال المغناطيسي داخل العضو الثابت
  - العلاقة بين سرعة التزامن وسرعة العضو الدوار
  - ❖ شرح نظریة دوران العضو الدائر للمحرك الحثى
  - ♦ الأنزلاق SLIP تردد تيار العضو الدائر
  - وجه الشبه والاختلاف بين المحرك والمحول
    - ❖ تحلیل الدائرة المكافئة للمحرك
      - Power القدرة
    - \* عزم المحرك وأنواعه (Torque)
  - كيفية عمل المحرك الثلاثي الوجه كأحادي الوجه
  - ♦ ثانيا المحرك ذو القلب الملفوف WOND ROTOR
    MOTOR



#### تركيب المحرك ذو القفص السنجابي Squirrel Cage Motor

يتركب المحرك ذو القفص السنجابي من

١ ـ العضو الثابت ٢ ـ العضو الدائر ٣ ـ الغطاءان الجانبيان ٤ ـ مروحة التبريد

و أولا: العضو الثابت و

ويتكون من ثلاثة أجزاء أساسية وهي: أ) الهيكل الخارجي: (الإطار)

: يصنع من الصلب (حديد الزهر) أو الألمنيوم ذو زعانف على سطحه الخارجي تعمل على تبريد الملفات خلال الهواء المندفع من مروحة التبريد. ويستخدم الإطار لحمل الرقائق المكونة لقلب العضوالثابت ولتثبيت الغطاءان الجانبيان وصندوق لوحة التوصيل.

ب) قلب العضو الثابت:

ويصنع من رقائق الصلب السليكوني المعزولة عن بعضها بالورنيش والمضغوطة، يشق على محيطها الداخلي مجاري طولية يوضع بها ملفات العضو الثابت.

ج) ملفّات العضّو الثابت: صون

وتصنع من أسلاك نحاسية معزولة بالورنيش أو بارات معزولة بشرائط من القطن تلف على فرم خاصة بمقاس وبعدد لفات يتناسب مع قدرة المحرك ويتم وضعها بالمجارى المعزولة في ثلاث مجموعات تسمى كل مجموعة وجه بحيث يكون بين كل وجه والأخر زاوية مقدارها ١٢٠ درجة وتنتهى في النهاية بستة أطراف ثلاث بدايات وثلاث نهايات من الممكن أن يتم توصيلهم بطريقة معينة داخل المحرك ليعمل المحرك في النهاية أما نجمة فقط أو دلتا فقط أو أن يخرج الستة أطراف إلى علبة تجميع النهايات ليتم تحديد طريقة التوصيل داخل العلبة حسب احتياج ظروف التشغيل

علبة التوصيل وهى العلبة التى يجمع بها الأطراف الخارجة من العضو الثابت ويتم توصيلهم بروزتة مثبتة على الهيكل الخارجي للمحرك على الهيكل الخارجي للمحرك

حاكم دخول الكابلات بالعلبة (الجلاند) وهي عبارة عن لواكير تركب بفتحات دخول الكابلات بعلبة المحرك وهي تصنع من الصلب وأحيانا من البلاستيك



#### تابع تركيب المحرك الاستنتاجي ذي الثلاثة أوجه

#### ثانيا: العضو الدائر

ويتكون من ثلاثة أجزاء أساسية الجزء الأول هو القلب حيث يتركب من ألواح رقيقة من الفولاذ ذات خواص كهربية عالية الجودة تسمي بالرقائق والجزء الثاني هو عمود الإدارة حيث يتم تجميع رقائق القلب عليه مع ضغطها أما الجزء الثالث فهو عبارة عن ملفات القفص السنجابي والتي تتكون من قضبان نحاسية أو ألمنيوم سميكة تم تبييتها في مجار خاصة بها في القلب الحديدي و هذه القضبان مقصورة أطرافها مع بعض من الجهتين بحلقتين من نفس معدن القضبان


ثالثا: الغطاءان الجانبيان: ص


يصنعان من الصلب (حديد الزهر) أو الألمنيوم أي من نفس معدن الإطار ويثبتان بواسطة مسامير قلاووظ ويكون احدهما أمامي والآخر خلفي يحتويان على كراسي البلي التي تركب على عمود الدوران وتعمل على اتزان العضو الدائر وتسهل حركة دورانه وجعله في وضع يسمح له بحرية الحركة.

مروحة التهوية:

وهي جزء مهم حيث تصنع من الألمنيوم أو البلاستيك، أثناء دوران المحرك فيندفع الهواء بين زعانف الإطار فتخفض من درجة الحرارة التي تنشأ عن مرور التيار في ملفات القلب الحديدي للعضو الثابت.








#### كيفية توصيل ملفات العضو الثابت


- الشكل المقابل يوضح ملفات العضو الثابت وكما هو موضح انه قد تم تقسيم المحرك إلى ستة ملفات ملفان لكل وجه
- وفى الحقيقة نجد أن كل ملف من هذان الملفان عبارة عن مجموعة ملفات متصلة بطريقة معينة لتكون القطب ويتم عمل نفس الخطوات مع الملف الأخر ليتكون القطب الأخر وبذلك يكون قد اكتملت ملفات وجه ذو قطبين وكم هو معلوم أنه يتم وضع هذه الملفات بمجارى مصنوعة من شرائح الصلب ولذلك عند مرور التيار بهذه الملفات تصبح كمغناطيس كهربى قلبه الحديدى هو المجارى وأحد الملفين هو قطبه الشمالى والأخر هو الجنوبى وعند انعكاس دور التيار تنعكس القطبية وهكذا
  - عند توصيل التيار الكهربي إلى المحرك
  - نجد أن ملفات الوجه (A1-A2) قد تم توصيلها إلى الوجه S
    - رو ملفات الوجه (B1-B2) قد تم توصيلها إلى الوجه T
    - و ملفات الوجه (C1-C2) قد تم توصيلها إلى الوجه R
- ونجد أنه قد تم وضع هذه الملفات بحيث يكون بين ملفات كل وجه والوجه الأخر ١٢٠ درجة كهربية وفيما يلى رسم توضيحى لطرق توصيل ملفات العضو الثابت بطرق مختلفة ثم طريقة تحديد ملفات المحرك بواسطة جهاز الأوموميتر




#### طرق توصيل ملفات أوجه المحرك ( Connection Methods)




الوجه مجموعة واحدة من الملفات وجميع الأوجه متصله نجمة تعمل على جهد أكبر تيار أقل




الوجه مجموعة واحدة من الملفات وجميع الأوجه متصله دلتا تعمل على جهد أقل وتيار أعلى




الوجه مجموعتين من الملفات موصله بالتوالى وجميع الأوجه متصلة نجمة تعمل على جهد أكبر وسرعة أقل



الوجه مجموعتين من الملفات موصله بالتوالى وجميع الأوجه متصلة نجمة تعمل على جهد أقل وسرعة أكبر




الوجه مجموعتين من الملفات موصله بالتوالى وجميع الأوجه متصلة دلتا تعمل على جهد أكبر وسرعة أقل



الوجه مجموعتين من الملفات موصله بالتوازى وجميع الأوجه متصلة دلتا تعمل على جهد أقل وسرعة أعلى






انقر نقرات متتالية للقياس وتحديد الأطراف




#### كيفية تحديد أطراف أوجه المحرك

- كيفية تحديد أطراف أوجه المحرك المحرك
- أولا يتم أتخاذ جميع أجراءات عزل المحرك
- يتم فصل الكابل الموصل داخل علبة المحرك
- بتم فك الكبارى الخاصة بتوصيلة النجمة أو الدلتا
- فأو لا يجب تحديد ملفات كل وجه بالقياس وذلك بتثبيت أحد طرفى الأفو أو الميجر على أحد أطرا
- المحرك ويتم تحريك الطرف الأخر للأفو أو الميجر على باقى أطراف المحرك حتى يقرأ مع أحد هذه الأطراف يكون هو الطرف الأخر للوجه ويتم تميزهم بشريط لحام بلون معين ويتم تكرار السابق حتى نحصل على الوجهين الأخرين
- ملاحظة هامة إذا ما قرأ جهاز القياس قيمة أوم بين طرف و أكثر من طرف أخر دل ذلك على وجود قصر بين وجهين أو أكثر وللتأكد من ذلك نقوم بقياس العزل بين كل وجه والأرضى

# انقر ثقرات متتالية للقياس وتحديد الأطراف





#### طريقة توصيل المحركات ثلاثية الاوجه (Connection Methods)

توصيلة دلتا ( 🛆 )	توصیلة نجمة (Y)	وجه المقارنة
یکون جهد الخط مطبق علی ملفات وجه واحد فقط	يكون جهد الخط مطبق على ملفات وجهين معا	جهد الخط
VL = Vph جهد الخط=جهد الوجه	$VL = Vph \times \sqrt{3}$ جهد الخط=جهد الوجه	جهد الخط
$IL = \sqrt{3} \times Iph$ تيار الخط = تيار الوجه $\sqrt{3}$	I L = I ph تيار الخط = تيار الوجه	تيار الخط
توصل بداية كل وجه بنهاية الوجه التالى وهكذا وتخرج ثلاث بدايات كأطراف خارجية	توصل النهايات معا لتشكل نقطة النجمه وتترك البدايات كأطراف خارجية	طريقة التوصيل
تستعمل فى المحركات الكبيرة والتى تحتاج على عزم بدء عالى	تستعمل فى المحركات الصغيرة نسبيا والتى لا تحتاج عزم بدء عالى	الاستعمال




#### نظرية عمل المحرك الاستنتاجي ذي الثلاثة أوجه


#### نظرية عمل المحرك الاستنتاجي ذي الثلاثة أوجه


عند توصيل أطراف العضو الثابت بمصدر الجهد فإنه سيمر تيار بملفاته الملفوفة بطريقة معينة وكذلك موضوعة بطريقة معينة بمجارى العضو الثابت مما ينشأ عنه أقطاب مغناطيسية وبالتالى مجال مغناطيسى ينساب من الأقطاب الشمالية إلى الأقطاب الجنوبية القريبة منها وعند دراسة هذا المجال سنجد أنه مجال مغناطيسى دوار، هذا المجال المغناطيسي الدوار له سرعة تسمى بسرعة التزامن (Ns) وتعتمد هذه السرعة على قيمة تردد المصدر (f) وعدد أقطاب المحرك (p) ومن الممكن حساب هذه السرعة بتطبيق القانون

#### $Ns = 120 f \div p$

عندما يقطع هذا المجال الدوار موصلات العضو الدائر يتولد بها قوة دافعة كهربية مشابهة للقوة الدافعة الكهربية للعضو الثابت وذلك طبقا لظاهرة الحث الكهرومغناطيسي، وبما أن موصلات العضو الدائر مقصورة من الجهتين فإنه سيمر فيها تيارات ثلاثية الأوجه بين كل وجه وأخر ١٢٠ درجة ومن ثم سيتولد مجال مغناطيسي دوار أخر في الثغرة الهوائية نتيجة لمرور تيار ثلاثي الأوجه في موصلات العضو الدائر في هذه الحالة أصبح لدينا مجالان مغناطيسيان دواران الأول ناتج من العضو الثابت والثاني ناتج من العضو الدائر ، وحيث أن المجالين المغناطيسين يدوران بنفس السرعة والاتجاه فإنه سيتولد عزم دوران فعال على العضو الدائر يؤدي إلى دورانه بنفس اتجاه ودوران المجالين فيما يلى سيتم شرح تفصيلي عن كيفية تولد المجال المغناطيسي بالعضو الذابت والمجال المغناطيسي المتولد بالعضو الدوار.









#### العلاقة بين سرعة التزامن وسرعة العضو الدوار

- بعد أن قمنا بشرح تفصيلي لحركة المجال المغناطيسي داخل العضو الثابت يجب أن تعلم
   أن لحركة هذا المجال سرعة تسمى سرعة التزامن ويرمز لها بالرمز (Ns) وأن سرعة
   التزامن هذه تساوى ١٢٠ مرة من تردد المصدر (F) مقسوم على عدد أقطاب
   المحرك (P)

۰ آذبذة في الثانية F	۰ آذبذة في الثانية F	۰ ٥ذبذة في الثانية F	۰ ٥ذبذة في الثانية F
سرعة المجال Fs	عدد الأقطاب P	سرعة المجال Fs	عدد الأقطاب P
	٢	٣	**
1 / 1 / 2 / 3	٤	10	٤
17			7
9		Vo.	٨
٧٢.	1.	7	1.




#### شرح نظرية دوران العضو الدائر للمحرك الحثى

- فى الحقيقة أنى عندما وصلت لهذا الجزء من الموضوع فقد توقفت فترة كبيرة بحثا عن شرح تفصيلي يوضح نظرية دوران العضو الدائر كما فعلت في شرح نشأة وحركة المجال الدوار داخل العضو الثابت ولكن في حقيقة الأمر أنى وجدت اختلافات كثيرة في تفسير هذا الأمر ولذلك فقد أستقر بي الأمر في شرح هذه النظرية بطريقتين
  - الطريقة الأولى
  - وهي تعتمد على القوى المؤثرة على موصل يمر به تيار ويقع تحت تأثير مجال مغناطيسي
    - الطريقة الثانية
- وهي تعتمد على التفاعل الذي يحدث بين مجال العضو الثابت ومجال العضو الدائر بالتجاذب والتنافر فتحدث الحركة
  - وفيما يلى شرح لكلا الطريقتين ونبدأ بالطريقة الأولى ولكن قبل أن نبدأ فى شرحها يجب أن نفهم أو لا هذه التجربة التى تشرح التأثير الواقع على موصل يمر به تيار ويقع تحت تأثير مجال مغناطيسى والتى سبق شرحها بباب المغناطيسية بدورة محركات الوجه الواحد ولكنى سأعيد شرحها




#### أظهر المجال المغناطيسي



صل وأفصل الدائرة 1 أعكس التيار صل وأفصل الدائرة 2

أعكس القطبية صل وأفصل 3

أنقر داخل كل مستطيل لتشغيل التأثير ثم انقر مرة أخرى داخل المستطيل قبل الانتقال للمستطيل التالى




### القوى المؤثرة على موصل يمر به تيار ويقع تحت تأثير مجال مغناطيسى

في التجربة الموضحة نجد ان المجال المغناطيسي ينساب من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي وعند توصبل المفتاح بمر التيار من الطرف الموجب إلى الطرف السالب مارا بالقضيب الموضوع بين قطبى المغناطيس فيتولد حوله مجال مغناطيسي من الممكن تحديده بو اسطة قاعدة اليد اليمني لفلمنج (و ذلك لأنه مجال متولد ) فعندما يشير السبابة إلى اتجاه المجال والوسطى إلى التيار فإن الإبهام يشير إلى اتجاه حركة المجال حول القضيب ومن الممكن أيضا تحديده بأن نتخيل أننا نقبض على القضيب باليد اليمن بحيث يشير الابهام إلى اتجاه التيار فإن اتجاه دوران الأصابع يشير إلى اتجاه حركة المجال حول الموصل و نجد هنا أن اتجاه حركة المجال حول القضبب ضد اتجاه عقارب الساعة وعند ذلك نجد أن المجال المغناطيسي للمغناطيس الدائم يبدأ في التنافر مع خطوط المجال الخاصة بالقضيب و التي تكون في عكس اتجاهه و تبدأ الخطوط في الانحر اف و الانجذاب نجو خطوط المجال المماثلة له في الاتجاه والتي تكون هنا في اتجاه عقارب الساعة فتكون كما هو موضح بالشكل و لأن خطوط المجال تميل دائما أن تسبر في خطوط مستقيمة نجد أن هذه الخطوط تحاول أن تستقيم فينتج عنها قوة مؤثره تؤثر على الموصل فتحركه ومن الممكن تحديد اتجاه هذه الحركة بو اسطة استخدام قاعدة فلمنج لليد اليسري فعندما يشير السبابه لاتجاه المجال والوسطى إلى اتجاه التيار فإن الإبهام يشير إلى اتجاه حركة القضيب



#### شرح النظرية الأولى لحركة العضو الدائر للمحرك ثلاثى الأوجه


- •بعد ان تم شرح عملية استنتاج المجال الدوار داخل العضو الثابت وكيفية دورانه داخل الثغرة الهوائية بالعضو الثابت و بافتراض أن هذا المجال يدور في اتجاه عقارب الساعة ويتجه دائما من القطب الشمالي إلى الجنوبي •فيبدأ هذا المجال الدوار في قطع موصلات القفص السنجابي للعضو الدائر المقابلة له ( أنقر لرؤية الحركة)
- عند ذلك ينشا في هذه الموصلات ق.د.ك (قانون فاراداي) ولأن هذه الموصلات مقصورة على نفسها فتصبح كدائرة مغلقة فيمر تيار بهذه الموصلات ومن هنا وتبعا لقاعدة لورينز موصل يحمل تيار ويقع تحت تأثير مجال مغناطيسي فيتولد به حركة ميكانيكية كما شاهدناها بالتجربة السابقة ولتفسير هذا نجد أنه عند مرور التيار بالموصلات ينشاعنها مجال مغناطيسي حولها (أنقر لرؤية الحركة)
- •ونتيجة لهذا المجال نجد أن المجال الرئيسي للعضو الثابت يبدأ بالأنحراف نحو الأتجاه المشابه له للمجال الناشئ بموصلات القفص السنجابي
- ولأن المحال المغنااطيسى يميل دائما للتدفق فى خطوط مستقيمة نجد أن المجال المغناطيسى للعضو الثابت يعدل من وضعة ليصبح مستقيم فينشأعن ذلك قوة ميكانيكية تعمل على تحريك الموصلات فى أتجاة السهم الموضح (أنقر لرؤية الحركة) ومن الممكن تحديد اتجاه هذه الحركة باستخدام قاعدة الأصابع المتعامدة لليد اليسرى لفلمنج فعندما يشير السبابه إلى اتجاه المجال والوسطى إلى اتجاه التيار (للخارج نحوك) فإن الإبهام يشير إلى اتجاه الحركة وبذلك تستمر حركة العضو الدائر بالدوران ولكن ليس بنفس سرعة المجال المغناطيسى الدوار ولكن يوجد فرق بين السرعتين يسمى بالانزلاق







#### النظرية الثانية لكيفية دوران العضو الدوار ذو القفص السنجابي

C1 C2 B1





بعد أن تعرفنا على نظرية الدوران الأولى والتي تعتمد على نظرية حركة الموصلات التي يمر بها تيار تاثيري نتيجة وقوعها تحت تأثير المجال المغناطيسية فتحدث بها حركة في نفس اتجاه حركة هذا المجال نبدأ في شرح النظرية الثانية والتي تعتمد على ظاهرة التنافر والتجاذب بين الأقطاب المغناطيسية عند مرور التيار بملفات العضو الثابت بيدأ المجال المغناطيسي الدوار للأقطاب في قطع موصلات القفص السنجابي المواجهة لهذه الأقطاب فيتولد في هذه الموصلات قوة دافعة كهربية (قانون فاراداي) ولأن هذه الموصلات مغلقة من الناحيتين فتحقق شرط مرور تيار معاكس لاتجاه التيار الأصلى المتسبب به (قاعدة لنز) في الدائرة المغلقة وبسبب مرور هذا التيار في هذه الموصلات يبدأ تولد مجال مغناطيسي حولها يكون مختلف في القطبية عن قطب العضو الثابت المقابل له وذلك لاختلاف اتجاه التيار ولأن التيار المار بملفات العضو الثابت متغير فسنجد أيضا أن الأقطاب المغناطيسية تتغير وبالتالي تعاكسها اقطاب العضو الدائر المقابلة لها فيحدث هنا عملية التجاذب والتنافر بين الاقطاب و بعضها فيتحرك العضو الدائر محاولا اللحاق بسرعة المجال المغناطيسي للعضو الثابت ولكنه لا يستطيع وذلك لوجود المقاومات الطبيعية للعضو الدائر مثل الوزن واحتكاك رولمان البلي وكذلك أيضا أن أقطاب العضو الدائر تابعة دائما لأقطاب العضو الثابت ولذلك تنشأ فرق سرعة بين سرعة العضو الدوار وسرعة المجال الدوار للعضو الثابت تسمى بالانز لاق




#### SLIIPING الانزلاق

- أولا يجب أن نعلم أن هناك فرق بين سرعة الانزلاق ومعامل الانزلاق
- سرعة الانزلاق (N slip) هو فرق السرعة الناتج بين سرعة المجال المغناطيسي الدوار (سرعة التزامن) داخل العضو الثابت ونرمز لها بالرمز (Ns) والسرعة الفعلية للعضو الدوار (Nr)
  - N slip = NS Nr
- معامل الانزلاق هو النسبة بين سرعة الانزلاق وسرعة التزامن  $S = (NS Nr) \div NS$ 
  - $S\% = (NS Nr) \div NS *100$
- ونجد أن معامل الانزلاق له دور كبير جدا في تحديد خواص المحرك حيث اننا نلاحظ انه عندما يعمل المحرك على اللاحمل نجد أن سر عته تكون كبيرة جدا ويقل عزم الدور ان وذلك لان معامل الانزلاق اصبح قريب جدا من الصفر تقريبا من %0.1 إلى %0.2 وتصل الى %0.05 في المحركات الكبيرة ولكن عندما نبدأ التحميل على المحرك نجد أن السرعة تقل ويزيد العزم وذلك لأن معامل الانزلاق يزيد ويصل ما بين %3 إلى %5
- ويلاحظ أن قيمة معامل الانزلاق لا تقل عن الصفر وذلك إذا افترضنا أن سرعة العضو الدوار تساوت مع سرعة التزامن ولا تزيد عن الواحد الصحيح وذلك عندما يكون العضو الدوار ساكن ومن هنا نجد أن
  - Nr = (1 S) سرعة العضو الدوار تساوى









#### تردد تيار العضو الدائر Rotor Current Frequency

- تردد تيار العضو الدائر
- كما نعلم أنه عند توصيل الجهد لملفات العضو الثابت و عندما يبدأ المجال المغناطيسي للعضو الثابت في التولد يكون العضو الدائر ساكن و هنا يبدأ المجال المغناطيسي الدوار في قطع أكبر مساحة ممكنة من العضو الدائر ولذلك تكون القوة الدافعة الكهربية في أعلى قيمة لها ويكون تردد هذه القوة الدافعة الكهربية مساوى لتردد جهد العضو الثابت (تردد المصدر) و عندما يبدأ العضو الدائر في الدوران يقل قطع المجال المغناطيسي لموصلات العضو الدائر بسبب السرعة ولذلك تقل القوة الدافعة الكهربية ويقل معها التردد ومن هنا نجد أن تردد التيار بالعضو الدائر يتناسب عكسيا مع سرعة العضو الدائر
  - $F_S = N \times P \div 120$  ( ) ترد التيار بالعضو الثابت ( ) Fs
- $Fr = S \times Fs$  (Fr) تردد التيار بالعضو الدائر  $\bullet$
- تردد التيار بالعضو الدائر(Fr) Fr=S×Ns×P÷120
  - (N) السرعة و (P)عدد الأقطاب و (S) الانزلاق



#### وجه الشبه والاختلاف بين المحول والمحرك

#### المحرك الكهربي


- المحرك الكهربي يعمل بنفس نظرية الحث الكهرومغناطيسي قانون فاراداي
- له قلب من شرائح الصلب السليكوني لتكملة مسار المجال المغناطيسي وتوضع الملفات بمجارى مشقوقة به (العضو الثابت)
  - له ملفات ابتدائی ترکب داخل مجاری بالعضو الثابت
  - له ملفات ثانوية تتمثل في ملفات العضو الدائر سواء كانت سلك ملفوف أو بارات نحاسية مقصورة كما بالقفص السنجابي
- يوجد بة ثغرة هوائية بين العضو الثابت والمتحرك
- يوجد به مجال مغناطيسي دائرناتج بالعضو الثابت ويدور بالثغرة الهوائية ويقطع العضو الدائر
  - يوجد به العضو الدائر متحرك
  - و يوصل جهد المصدر إلى أطراف ملفات العضو الثابت
- يكون التردد بملفات العضو الدائر مساوى للتردد بملفات العضو الثابت ثم يقل بعد بدء الدوران ويقل كلما زادت السرعة

#### المحول الكهربي

- المحول الكهربي يعمل بنظرية الحث الكهرومغناطيسي قانون فاراداي
- له قلب من شرائح الصلب السليكوني لتكملة مسار المجال المغناطيسي ويحمل الملفات على أضلاعه (القلب الحديدي)
- له ملفات ابتدائی تلف علی بکرة مثبته علی أحد اضلاعه
  - له ملفات ثانویة تلف علی بکر مثبته علی احد أضلاعه
    - لا يوجد بة ثغرة هوائية
    - يوجد به مجال مغناطيسي دائر داخل القلب الحديدي ويقطع ملفات الثانوي
      - لا يوجد به أجزاء متحركة
      - يوصل جهد المصدر إلى أطراف الملف الابتدائي
  - يكون التردد بالملف الابتدائي مساوى للتردد بالملف الثانوي



#### 




#### تحليل الدائرة المكافئة للمحرك


#### الدائرة المكافئة للمحرك رصون

هى عبارة عن رسم لدائرة كهربائية تشمل جميع قيم مقاومات ومعاوقات وتيارات وجهود المحرك وهى تشبه إلى حد ما الدائرة المكافئة للمحول

- •عناصر الدائرة
- (R1, R2) مقاومات ملفات العضو الثابت والدوار لكل وجه
  - (X1, X2) الممانعة الحثية ملفات العضو الثابت والدوار لكل وجه
    - (Rc) مقاومة تمثل المفاقيد الحديدية
      - (XM) المفاعلة المغناطيسية
    - (N1, N2)عدد لفات ملفات العضو الثابت و العضو الدوار
- وللتخلص من الدائرة المغناطيسية المتمثلة في الثغرة الهوائية يتم نسب دائرة الثانوي إلى الابتدائي كما هو موضح بالشكل الثاني E2=(N1/N2)E2







#### تابع تحليل الدائرة المكافئة للمحرك

$$E_{2}' = (N_{1} / N_{2}) E_{2}$$

$$\frac{R_{2}'}{S} = \frac{R_{2}}{S} (N_{1} / N_{2})^{2}$$

$$X_{2}' = X_{2} (N_{1} / N_{2})^{2}$$

$$I_{2}' = I_{2} (N_{2} / N_{1})$$

$$\frac{R_{2}'}{S} = \frac{R_{2}'}{S} + R_{2}' - R_{2}'$$

$$= R_{2}' + \frac{R_{2}'}{S} - R_{2}'$$

$$= R_{2}' + R_{2}' (\frac{1}{S} - 1)$$

$$= R_{2}' + R_{2}' (\frac{1 - S}{S})$$


وبجمع كلا من مقاومتى و ممانعتى العضو الثابت والدائر معا وكذلك تصبح الدائرة النهائية كالشكل المقابل

$$Xeq=X1+X2$$
 Req=R1+R2



#### القدرة Power

- تنقسم القدرة الكلية Pin في المحرك الحثى الثلاثي الى قسمين قسم خاص بالعضو الثابت وقسم خاص بالعضو الدائر وفيما يلى دراسة وحساب القسمين
- $COS\varnothing$  وهي التي تنتج عن جهد المحرك  $V_1$  والتيار  $V_1$  ومعامل القدرة  $P_{ph}=3\times V_{ph}\times I_{ph}\times COS\varnothing$  وتحسب من المعادلة التالية  $V_1=V_1\times V_1\times I_1\times COS\varnothing$  وتحسب من المعادلة التالية  $V_1=V_1\times V_1\times I_2\times V_1\times I_2\times I_2\times I_3\times V_1$
- $P_{SCL}$  ومن الطبيعي ان نجد مفاقيد لهذه القدرة متمثلة الحرارة الناتجة من العضو الثابت  $R_1$ وتسمى مفاقيد نحاسية  $P_{SCL} = 3 \times I^2 \times R_1$ 
  - ونجد أيضا أن هذه القدرة يفقد منها جزء أخر في القلب الحديدي للعضو الثابت في شكل حرارة ايضا بسبب التيارات الدوامية وتسمى مفاقيد حديدية  $P_{\rm CORE}$  و بذلك يكون مجموع المفاقيد في العضو الثابت  $P_{\rm ST}$  يساوى مجموع المفاقيد النحاسية والمفاقيد الحديدية  $P_{\rm ST} = P_{\rm SCL} + P_{\rm CORE}$  والجزء المتبقى من القدرة الكلية للمحرك بعد هذه المفاقيد يذهب إلى العضو الدائر من خلال الثغرة الهوائية و هذا الجزء هو
- القسم الثانى للقدرة ويرمز له بالرمز  $P_{AG}$  (القدرة داخل الثغرة الهوائية) حيث أن  $P_{AG} = P_{AG} = P_{AG}$  و لان الانز لاق يدخل في حسابات العضو الدائر فنجد أن  $P_{AG} = 3 \times I^2 \times R_2 \times S$  و هذه القدرة يفقد منها جزء على شكل حرارة بموصلات العضو الدائر ونرمز لها بالرمز  $P_{RCU}$  وتحسب كالتالى
  - $P_{CONV}=3\times I^2 \times R_2$  والجزء المتبقى يسمى بالقدرة المتحولة و هى قدرة قدرة ميكانيكية  $(P_{CONV})$ ومن الممكن حساب هذه القدرة بمعلومية الانزلاق  $S_{CONV}=3\times I^2 \times R_2 \times (1-S)$
- و نجد أن هذه القدرة الميكانيكية المسئوله عن دوران العضو الدوار سيتم فقد جزء منها في مقاومة الهواء وكذلك الاحتكاك مع كراسي التحميل وسنرمز لهذه القدرة بالرمز  $P_f$  لينتج القدرة الخارجة النهائية  $P_{OUT} = P_{CONV}$  والتي يتم حسابه كالتالي  $P_{CONV} = P_{CONV}$ مما سبق نخرج بثلث معادلات
  - $P_{CONV} = 3 \times I^2 \times R_2 \times (1-S) \div S$   $P_{AG} = 3 \times I_2 \times R_2^2 \div S$   $P_{RCU} = 3 \times I^2 \times R_2$
- و من المعادلات السابقة نجد أن عند ضرب  $P_{AG}$  بالانزلاق نحصل على  $P_{RCU}=P_{AG}\times S$  وكذلك عند ضرب  $P_{CONV}=(1-S)\times P_{AG}$  وكذلك عند ضرب  $P_{CONV}=(1-S)\times P_{AG}$  وكذلك عند ضرب  $P_{CONV}=(1-S)\times P_{AG}$
- ومن هنا يتضح أهمية قيمة الانزلاق بالمحركات الحثية حيث أنه كلما زادت قيمته تزيد معه المفاقيد النحاسية مما يقلل من كفاءة المحرك وفيما يلى مخطط لتوضيح القدرة الكلية والقدرة المفقودة بجميع مراحل المحرك





#### قوانين وعلاقات القدرة Power relations

$$P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta = 3 V_{ph} I_{ph} \cos \theta$$

$$P_{SCL} = 3 I_1^2 R_1$$

$$P_{SCL} = 3 I_1^2 R_1$$

$$P_{AG} = P_{in} - (P_{SCL} + P_{core}) = P_{conv} + P_{RCL} = 3I_2^2 \frac{R_2}{S} = \frac{P_{RCL}}{S}$$

$$P_{RCL} = 3I_2^2 R_2$$

$$P_{conv} = P_{AG} - P_{RCL} = 3I_2^2 \frac{R_2(1-s)}{s} = \frac{P_{RCL}(1-s)}{s}$$

$$P_{conv} = (1 - s)P_{AG}$$

$$P_{SCL} = 3 I_1^2 R_1$$

$$P_{AG} = P_{in} - (P_{SCL} + P_{core}) = P_{conv} + P_{RCL} = 3I_2^2 \frac{R_2}{s} = \frac{P_{RCL}}{s}$$

$$P_{RCL} = 3I_2^2 R_2$$

$$P_{conv} = P_{AG} - P_{RCL} = 3I_2^2 \frac{R_2(1-s)}{s} = \frac{P_{RCL}(1-s)}{s}$$

$$P_{conv} = (1-s)P_{AG}$$

$$P_{out} = P_{conv} - (P_{f+w} + P_{stray}) \qquad \tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m} = \frac{(1-s)P_{AG}}{(1-s)\omega_s}$$



#### القدرة بالحصان Horse power

علمنا مما سبق أن القدرة الفعالة للمحرك بالكيلو وات = جزر ٣×التيار المسحوب بالأمبير ×جهد المحرك بالفولت× معامل القدرة

(عند جهد الخط)  $P(KW) = \sqrt{3} \times I_L \times V_L \times COS\emptyset$ 

(عند جهد الوجه)  $P(KW) = 3 \times I_{PH} \times V_{PH} \times COS\emptyset$ 

ولتحويل هذه القدرة بالوات يتم الضرب ×1000

P(KW) = 1000W


ولتحويل هذه القدرة بالحصان يتم القسمة ÷ 746


الحصان = 746 وات

القدرة بالحصان=القدرة بالكيلو وات × 1.34

القدرة بالكيلووات=القدرة بالحصان × 0.746







#### عزم المحرك وأنواعه (Torque)

عزم الدوران T هو القوه المؤثرة بالالتواء على الأجسام فتسبب دورانها وتقاس بوحدة النيوتن متر وكما هو موضح بالشكل المقابل أن منحني عزم المحرك يتكون من ثلاث مناطق للعزم أو ثلاثة عزوم العزم الأول هو عزم العضو الدائر المتوقف أو عزم البدء

Locked Rotor Torque LRT وهو العزم الذي يبدأ به المحرك حركته من السكون وهو يعادل تقريبا %150 من عزم الحمل الكامل وكلما كان عزم البدء عالى كلما كان أفضل وهاما للمعدات الثقيلة

Pull Out Torque - PUT العزم الثاني عزم الاعتدال أو التحول

هو الحد الأدنى لبداية زيادة العزم قبل أن يصل إلى عزم الحمل الكامل وقيمته اصغر من عزم البدء وأكبر من عزم الحمل الكامل

Breakdown Torque - BDT العزم الثالث عزم الانهيار

وهو أعلى قيمة للعزم قبل الانخفاض والوصول إلى قيمة عزم الحمل الكامل وهو يعادل تقريبا %200 من عزم الحمل الكامل

العزم الرابع وهو عزم الحمل الكامل Full Load Torque –FLT

وهو العزم الذى يعمل عنده المحرك عند سرعة الحمل الكامل ليعطى قيمة القدرة المقننة للمحرك وهي تساوى بالباوند لكل قدم

(القدرة بالحصان×٢٥٢٥ ÷ السرعة باللفة في الدقيقة) باوند/قدم الواحد باوند لكل قدم = 355817948 انيوتن لكل متر




#### حساب عزم المحرك

حساب قيمة العزم بمعلومية القدرة بالحصان والسرعة ا باللفة في الدقيقة

العزم بالرطل لكل قدم =القدرة بالحصان×٢٥٢٥ ÷السرعة باللفة في الدقيقة

 $T(lb-ft) = P(hp) \times 5252 \div RPM$ 

الواحد باوند لكل قدم = ٥٥٥٨, انيوتن لكل متر




ومن قوانين القدرة السابقة  $s=2 \pi \text{ ns } \div 60 \pmod{\text{rad/sec}}$ علمنا أن PAG= 3×I<sup>2</sup>2×R2÷ S وبالتعويض في المعادلة  $T=3\times I^2$ وفي  $T=3\times I^2$ وفي الأولى نجد أن  $T=3\times I^2$ وفي المعادلة السابقة نجد أن بها بعض القيم الثابتة مثل (3) و (ns)سرعة التزامن و (2) و  $(\pi)$  نسبة تقريبية = 3.14 و (60) ومن الممكن تجميع هذه القيم من المعادلة لجعلها المكافئة نجد أنI2=V1 ÷Zq eحيث أن

وبالتعويض عن قيمة  $Zeq=\sqrt{(R1+R2/S)^2+X^2eq}$  التيار نجد أن المعادلة النهائية للعلاقة بين الانز لاق والعزم والْتَى يتم حساب العزم منها عند أي نقطَّة قيمةً للأنز لاق

$$T = K \cdot \frac{V_1^2}{(R_1 + R_2' / S)^2 + X_{eq}^2} \cdot \frac{R_2'}{S}$$

$$T_{\max} = K \cdot \frac{V_1^2}{2X_2'}$$
 (أقصي قيمة للعزم) TMAX (عزم البدء) TSTART (عزم البدء)  $T_{Start} = K \cdot \frac{V_1^2}{(R_1 + R_2')^2 + X_{eq}^2} \cdot R_2'$ 


$$T_{Start} = K \cdot \frac{V_1^2}{(R_1 + R_2')^2 + X_{eq}^2} \cdot R_2'$$






# UUVW

# UVW State Call State Call State Call State Call State Call ZXY





 أنقر هنا للتوصيل
 أنقر هنا للتوصيل

 على وجه واحد ثم
 على وجه واحد ثم


 أنقر لعكس الاتجاه
 أنقر لعكس الاتجاه


#### كيفية عمل المحرك الثلاثى الوجه كأحادى الوجه

من الممكن أن يعمل المحرك الثلاثي الوجه على جهد أحادى الوجه ولكن بشرط أن يتم التعديل في طريقة التوصيل الخارجي ويتم إضافة مكثف مناسب ليقوم بإنشاء زاوية وجه متقدمة ينشأ عنها مجال مساعد يتفاعل مع المجال الأصلي ويقوم بدوران المحرك ولكن يجب الانتباه أن التيار المسحوب من المحرك في حالة توصيل الوجه الواحد سوف تكون أعلى بكثير وسوف تقل قدرته وبالتالي كفائتة منه عند التوصيل على الثلاث أوجه ولذلك يجب التأكد قبل التوصيل أن ملفات المحرك تتحمل هذا التيار ولذلك فإن هذه الطريقة المحرك تتحمل هذا التيار ولذلك فإن هذه الطريقة لا تصلح إلا للمحركات الصغيرة التي لا تتعدى الوجه قدرته 380 لا تيمل على جهد V 380 فإن تياره عند 30.0 يكون

- $I = P \div (\sqrt{3} \times V \times COS\Phi)$
- $I = 3000 \div \sqrt{3} \times 380 \times 0.8 = 5.2A$ 
  - $I = P / (V \times COS\Phi)$  •
  - $I = 3000 \div 220 \times 0.8 = 17A$
- ولعكس اتجاه الدوران يتم فصل طرف المكثف المتصل بأحد طرفى المصدر وتوصيلة بطرف المصدر الاخر








### ثانيا المحرك ذو القلب الملفوف WOND ROTOR MOTOR

- العضو الثابت يتشابه تماما مع العضو الثابت لمحرك القفص السنجابي صورة
- العضو الدوار يختلف العضو الدوار عن العضو الدوار لمحرك القفص السنجابي حيث انه
- يتركب من مجموعة شرائح من رقائق الصلب السليكوني المشقوق على محيطها الخآرجي مجموعة فتحات عند تجميع هذه الشرائح وضغطها تتكون مجارى يتم تقسيمها لعدد من الاقطاب بشرط أن يتساوي مع أقطاب العضو الثابت وتقسم المجاري تحت كل قطب إلى ثلاثة مجموعات كل مجموعة يوضع بها ملفات أحد الأوجه الثلاثة بحيث يكون بين كل ملفات وجه والأخر زاوية ١٢٠ درجة كهربية ويتم توصيل أطراف هذه المجموعات على شكل نجمة بحيث يقصر ثلاثة أطراف مع بعضها داخل العضو الدوار بينما يتم توصيل الثلاثة أطرآف الاخرى إلى ثلاث حلقات انز لاق مركبة على عمود الإدارة الذي تم شحطة داخل مجموعة شرائح الصلب السليكوني ويتم توصيل مجموعة من المقاومات الخارجية من خلال الفرش الكربونية المتصلة بحلقات الانز لاق ويتم توصيل مجموعة من المقاومات الخارجية من خلال الفرش الكربونية المتصلة بحلقات الانزلاق للتحكم في تيار البدء وتنظيم سر عته



#### نظرية دوران المحرك ذو حلقات الانزلاق

**A1** 



كما تم شرح المحرك ذو العضو الدوار نجد أنه يشتر ط آن يكون العضو الدوار ملفوف بحيث يتساوي عدد أقطابه مع عدد أقطاب العضو الثابت وبالتالي نجد أنه عندما يقطع المجال الدوار داخل العضو الثابت والذي تم شرحه سابقا ملفات العضو الدائر يتولد بها قوة دافعة كهربية (قانون فاراداي) ولان هذه الملفات تكون مقصورة مع بعضها من خلال المقاو مات أو بدونها في المحركات الصغيرة يمر تيار بهذه الملفات معاكس للتيار الاصلى المتسبب به (قاعدة لينز ) وبالتالي ينتج عنه مجال مختلف عن المجال الاصلى فنجد ان الاقطاب الرئيسية بالعضو الثابت يقابلها اقطاب مختلفة في القطبية بالعضو الدائر و بالتالي بحدث التجاذب و التنافر بين هذه الاقطاب فينتج عن ذلك حركة العضو الدائر

# أنقر لتوصيل التيار وتشغيل المحرك R مقاومات بدء الحركة حلقات الانزلاق والفرش الكربونية

#### التحكم في بدء المحرك ذو العضو الملفوف

بعد توصيل مجموعة من المقاومات الخارجية التي غالباً ما تكون مغمورة بالزيت في المحركات الكبيرة من خلال الفرش الكربونية المتصلة بحلقات الانزلاق كما هو موضح بالشكل وكما نلاحظ ان قيمة المقاومات في البداية تكون موصلة لتعطى أعلى قيمة لها وبذلك تكون قيمة مقاومة ملفات العضو الدوار عالية مما يعمل على خفض قيمة تيار البدء مع الحصول على عزم أقلاع على ثم نبدأ بخفض قيمة المقاومة لنخرج بالجزء A عالى ثم نبدأ بخفض قيمة المقاومة المغومة الجزء C وبالرجوع إلى منحنيات علاقة مقاومة العضو الدوار في وبالرجوع إلى منحنيات علاقة مقاومة العضو الدوار في المحركات التحريضية وعزم الإقلاع وتيار الإقلاع نجد المخرع وخف تيار البدء

لذلك تضاف هذه المقاومات على التسلسل مع العضو الدوار في المحركات التحريضية ذات حلاقات الانزلاق وذلك بهدف:

- ١- لزيادة عزم الإقلاع
- ٢- تخفيض سرعة الإقلاع ومرونة عالية وانسيابية في بدأ الدوران
  - ٣- تخفيض تيار الإقلاع ما أمكن
     ويتم الإقلاع على عدة مراحل بعدد مجموعات
     المقاومات




### تهایهٔ الجزی الأول الخاص بالمحركات الحثية من دورة محركات التيار المتربد طعها هما وإلى النقاع مع المحركات التزامنية مع تحیات آخوکم / رشدی آباظهٔ محمد




### المحرك ذو القفص السنجابي









# العضو الثابت لمحرك القفص السنجابي







# الهيكل الخارجي لمحرك



# العضو الثابت للمحرك ثلاثى الوجه







# غطائى المحرك الثلاثى الوجه





## مروحة تبريد المحرك Air fan cooler



# بعض أشكال ملفات محركات الثلاثية الوجه <u>العلام المعلى المع</u>







(أسلاك نحاسية) ملفات محركات ضغط منخفض

(بارات نحاسية) ملفات محركات ضغط متوسط




# علبة التوصيل للمحرك








# الدائرة المكافئة للمحرك





#### المحرك ذو القلب الملفوف WOND ROTOR MOTOR





# المحرك ذو حلقات الأنزلاق مع صندوق تغير مقاومات البدء حال المحرك أله







## العضو الدائر الملفوف وحلقات الانزلاق












# نموذج لمحرك ذو عضو ملفوف





# مقدمة عن طرق بدء حركة المحركات الأستنتاجية Methods Of Starting Motors

- من المعروف أن المحرك الحثى وخاصة المحرك ذو القفص السنجابى عند بدء حركته يسحب تيار عالى جدا ولذلك يجب أن يصمم المحرك بحيث يتحمل هذا التيار العالي للتغلب على القصور الذاتي للكتلة الميكانيكية للمحرك (المتمثلة في العضو الدائر) مما يستلزم عزم كبير في البداية ، ويبلغ التيار في بداية التشغيل من ٤ إلى ٨ مرات قدر تيار التحميل المقنن للمحرك حسب تصميم المحرك، وقد يسبب هذا التيار العالي هبوطا حادا في الجهد الكهربي المغذي للشبكة مما يؤدي إلى فصل بعض الأحمال ، لذلك يجب ألا يزيد الهبوط في جهد المصدر أثناء بدء تشغيل المحرك عن ٤ % ولكي نقوم بتشغيل اي محرك يجب توفر دائرة كهربية مناسبة لكي تقوم بتغذية المحرك بالجهد الكهربي اللازم ويجب أن تتحمل هذه الدائرة تيار البدء للمحرك وأن تتحمل ظروف التشغيل المتكرر وأن تحتوى على الحماية الكافية لحماية المحرك من الأحتراق وفيما يلى طرق توصيل المحرك لبدء حركته وتشغيله وشرحها الكافية لحماية المحرك من الأحتراق وفيما يلى طرق توصيل المحرك لبدء حركته وتشغيله وشرحها
  - Direct On Line التوصيل والبدء المباشر
    - البدء بطريق النجمة دلتا Star delta
  - البدء بواسطة المحول النفسى Auto Transformer Starter
  - التوصيل بواسطة أضافة مقاومات أو ممانعات بالتوالى مع العضو الثابت

#### **Motor Starting Primary Resistance OR Reactors**

- البدء بمقاومات العضو الدائر Motor Starting Rotor Resistance
  - البدء بواسطة أجهزة البدء الناعم Soft Start
  - البدء بواسطة أجهزة مغيرات السرعة Frequency inverter



# طرق بدء حركة المحركات الأستنتاجية Methods Of Starting Motors

البدء المباشر Direct On Line البدء بطريق النجمة دلتا Star delta البدء بواسطة المحول النفسى Auto **Transformer Starter** البدء بواسطة إضافة مقاومات أو ممانعات بالتوالي مع العضو الثابت **Motor Starting Primary Resistance OR Reactors** البدء بمقاومات العضو الدائر - Motor Starting **Rotor Resistance** البدء بواسطة أجهزة البدء الناعم Soft Start

Frequency inverter

مقارنة بين منحنيات طرق بدء المحرك الأستنتاجي


البدء بواسطة أجهزة مغيرات السرعة


7/29/2020




#### التوصيل المباشر (DOL) التوصيل المباشر











التوصيل المياشر للمحرك والمقصوديه هو تغذية المحرك بجهد المصدر المباشر ويتم ذلك من خلال قاطع فقط أو من خلال قاطع وكونتاكتور وثرمال كما هو موضح بالصورة وتعتبر هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا في طرق توصيل المحركات لما تتميز به من بساطة في التركيب وقلة تكاليفها وقلة صيانتها ومن أهم مميزات هذه الطريقة أنها تمنح المحرك عزم كبير جدا يعتبر هو أكبر عزم تمنحه طريقة توصيل لمحرك كما هو موضح بمنحنى العزم ولكن يعيب هذه الطريقة في التوصيل هو أنها تجعل المحرك يسحب أكبر نسبة تبار من الممكن أن تسحب من خلال طرق التوصيل المختلفة قد يصل من ٤ إلى ٨ مرات قدر التيار المقنن حسب تصميم المحرك ولذلك يجب أن تكون الشبكة المغذية لمثل هذه المحركات تتحمل هذا التيار العالى وكذلك يجب أن تكون مكونات الدائرة المغذية للمحرك

ولهذه العيوب تم الفكير في طرق اخرى لتوصيل المحركات لتفادى تيار البدء العالى وكذلك أحيانا للحصول على عزم بدء منخفض وتشغيل ناعم للمحركات



#### التوصيل بطريق النجمة دلتا Star delta






لشرح هذه الطريقه يجب ان نعود لكلا من توصيلة النجمة والدلتا للمحرك ومنها يتضح أن في توصيلة النجمة يكون جهد الخط للمصدر مطبق على وجهين من الملفات وبالتالى تزيد مقاومة الملفات فيقل التيار


I L = I ph ( أنقر لرؤية كيفية التوصيل

بينما في توصيلة الدلتا نجد أن جهد الخط المصدر يكون مطبق على وجه واحد وبالتالى تقل مقاومة الملفات فيزيد التيار  $I L = \sqrt{3} \times Iph$ 

I L =  $\sqrt{3}$  Iph في بادئ الأمر نجمه وبعد مرور فترة البدء في بادئ الأمر نجمه وبعد مرور فترة البدء التي لا تتعدى ثواني قليلة من الي ١٠ يتم تغير التوصيلة إلى دلتا ويتم ذلك بواسطة طرق مختلفة مثلا مفتاح نجمة دلتا للمحركات الصغيرة جدا أو دائرة مكونة من ثلاثة كونتاكتور واحد رئيسي لتغذية ثلاث بدايات المحرك وكونتاكتور النجمه لقصر الثلاث نهايات ثم كونتاكتور الدلتا لتوصيل كل بداية وجه مع نهاية الوجه الأخر ومن مميزات هذه الطريقة خفض التيار إلى الثلث تقريبا رخيصة وبسيطة عيوبها انخفاض عزم البدء و تسبب هبوط في الشبكة لحظة التحويل من  $\mathbf{Y}$  إلى  $\Delta$ 

# البدء بواسطة المحول النفسى Auto Transformer Starter كران النفسى







- تشبه طريقة النجمة دلتا من حيث منطق تخفيض جهد البدء للمحرك ولكن تختلف معها من حيث انها تعطى مدى أكبر لتغير الجهد كما يمكن التحكم في الجهد اثناء مرحلة البدء بواسطة مقسم الجهد للمحول (TAPPING)
  - كما أن القدرة على تغيير مستوى الجهد للمحرك بواسطة المحول النفسى لا تفيد فقط فى تقليل تيار البدء ولكن تستطيع أيضا التحكم فى عزم بدء الدوران حسب متطلبات الآله المرتبطة بالمحرك . (طريقة التوصيل) تتم بواسطة غلق كونتاكتور النجمه للمحول ثم يتم غلق الكونتاكتور المغذى للمحول فيتم تغذية المحرك من خلال المحرك وبعدما يصل المحرك إلى السرعة الكامله يتم فتح كونتاكتور النجمة ونغلق الكونتاكتور الرئيسى للانتباه الكونتاكتور الرئيسى وكونتاكتور النجمة معالعدم لعدم غلق الكونتاكتور الرئيسى وكونتاكتور النجمة معالعدم حدوث قصر ومن الأفضل أن يكون بينهما ربط ميكانيكى
  - خصائص هذه الطريقة مساحة للتحكم في تيار البدء تصل من 80%: 65%: 40% (٢) أعلى قيمة لتيار البدء تصل من (١.٦) (٣) أعلى قيمة لعزم البدء تصل من 40%: 65%: 40%
  - مميزاتها (١) تحكم جيد وأمن في جهد البدء وبالتالي تيار البدء وعزم البدء (٢) لاتسبب فصل أو هبوط في جهد المصدر المغذى للمحرك
  - عيوبها أرتفاع تكاليف أنشائها أنقر لرؤية منحني العزم والتيار

### التوصيل بواسطة أضافة مقاومات أو ممانعات (ملفات خانقة) 🔾 🕟 🔒









فى هذه الطريقة يتم فى بداية تشغيل المحرك توصيل مقاومات أو ممانعات (ملفات خانقة ) بالتوالى مع ملفات العضو الثابت ويكون ذلك بالطبع خارج المحرك وبذلك يحدث هبوط فى الجهد بالمقاومات مما يؤدى لأنخفاض الجهد على أطراف المحرك وبالتالى أنخفاض التيار بنفس النسبة وبعد أن يصل المحرك لسرعته الكاملة نقوم بعمل قصر على أطراف المقاومات أو الممانعات بواسطة كونتاكتور يكون مفتوح فى البداية فتخرج المقاومات أو الممانعات من الدائرة ويعمل المحرك على على على على على المدرك على على على على المتارة ويعمل المحرك على المائرة ويعمل المحرك على التيار مباشرة

خصائص هذة الطريق أتاحة تيار بدء يصل إلى ٧٠% وتصل أعلى قيمة لتيار البدء ٥,٤ مرة من التيار المقنن وتصل أعلى قيمة لعزم البدء إلى ٥٠%


عيوب هذه الطريقة انخفاض عزم بدء المحرك مما يؤدى الى زيادة زمن البدء زيادة المفاقيد النحاسية نتيجة مرور التيار في المقاومة خلال فترة البدء




#### البدء بمقاومات العضو الدائر Motor Starting - Rotor Resistance



وتستخدم هذه الطريقة في المحركات ذات العضو الدوار الملفوف فقط والتي تحتوى على حلقات أنز لاق حيث أننا نقوم بعمل قصر على نهايات ملفات العضو الدائر بواسطة مجموعة من المقاومات متصلة بالتسلسل ثم نبدأ بتشغيل المحرك فتكون قيمة مقاومة ملفات العضو الدائر في أقصى قيمة لها فيكون تيار البدء في أقل قيمة له ثم نقوم بخفض هذه المقاومات بالتسلسل حتى تصبح نهايات ملفات العضو الدائر مقصورة على نفسها فبعمل المحرك بسرعته وتياره الطبيعي وكما هوموضح بدائرة القوى بالشكل المقابل فأننا نقوم أو لا بتشغيل المحرك بغلق الكونتاكتور KM1 ويكون كلا من الكونتاكتور نادائر ثم المحرك بغلق الكونتاكتور وبالتالى تصبح المقاومات متصلة بالعضو الدائر ثم نقوم بغلق KM11 مقتورج مجموعة المقاومات متصلة بالعضو الدائر ثم مجموعة المقاومات R1A ثم نغلق KM11 فتخرج مجموعة المقاومات محمله







T4,C4عند أعلى قيمة للمقاومة اقل تياربدء اقل تياربدء T3,C3عند قيمة كبيرة للمقاومة يكون التيار منخفض T2,C2قيمة متوسطة للمقاومة تعادلها قيمة متوسطة للتيار T1,C1 أقل قيمة للمقاومة تكون عندها أعلى قيمة للتيار



#### البدء بواسطة أجهزة البدء الناعم Soft Start



Torque/speed curve when using a softstarter




- کل الطرق السابقة کان يتم فيها تقليل جهد البدء وبالتالي تيار البدء على مرحلتين او ثلاث مراحل وكانت تحدث صدمات ميكانيكية مفاجئة على محور دوران المحرك والحمل لهذا السبب فانه وجب التفكير في وسيلة بدء يتم فيها تغيير قيمة الجهد بمعدلات تغيير طفيفة بحيث لا تحدث اي صدمات ميكانيكية خلال فترة البدء ويكون البدء هادئ ليناسب كثير من التطبيقات ومع التطور الكبير في تصنيع المكونات الالكترونية تم عمل اجهزة البدء الناعم للمحركات (مكونات اجهزة البدء الناعم)
- تتكون اجهزة البدء الناعم من مجموعة من الثايرستورات او ترانزستورات
  - دوائر الكترونية تعطى نبضات الاشعال للثايرستورات او الترانزستورات
- مبرمج عمليات دقيق Micro Processor لبرمجة عمليات معدل تغير الجهد مع الزمن وبرمجة جميع العمليات اللازمة مجموعة الثايرستورات او الترانزستورات تكون موصلة بين المحرك والمنبع
- حيث ان مبرمج العمليات يقوم ( بناءا على البرنامج المحمل عليه ) بالتحكم فى زاوية اشعال الثايريستور وبالتالى يتم التحكم فى قيمة الجهد المحرك
  - خصائص أجهزة البدء الناعم تمنح مساحة للتحكم في التيار من ٢٥% إلى ٥٧% (٢) أعلى قيمة لتيار البدء تصل من ٢ إلى ٥ مرة التيار المقنن قابلة للضبط (٣) أعلى قيمة لعزم البدء تصل من ١٠% إلى ٧٠% قابلة للضبط (مميزاتها) (١) تحكم كامل بقيم الجهد و تيار وعزم البدء (٢) مكوناته في الحالة الصلبة الثابتة لا تحتاج إلى صيانة (٣) تستطيع التكيف مع الأحمال حسب نوعيتها (عيوبها) (١) غالية التكالف جدا


منحنیات العزم والتیار (أنقر لرؤیة منحنیات العزم والتیار)




#### البدء بواسطة مغير السرعة









- محول التردد Frequency inverters
- variable frequency أو مغير السرعة drives( VFD)
- وهو يعتبر من أفضل الطرق لبدء حركة المحركات وتوقفها بشكل هادئ وآمن ويتميز هذا الجهاز عن اجهزة البدء الناعم (Soft Start) بالتحكم الدقيق في سرعة المحركات ويتم ذلك بواسطة تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر ثم تحويله مرة اخرى إلى تيار متردد ولكن مع أمكانية التحكم في تردده ومن العلاقة بين السرعة والتردد بالمحركات الأستنتاجية
- نجد أنه كلما زادت قيمة (N=120F/P) التردد (F) تزيد قيمة السرعة (F)
- وبهذه الطريقة نستطيع أن نتحكم في قيمة الجهد وتردده وبالتالي تيار وعزم البدء قبل وأثناء تشغيل المحرك
- ومن مميزات هذا الجهاز ايضا أنه يمنح العزم الكامل للمحرك عند أى قيمة للسرعة ويعيب هذه الطريقة فى البدء والتحكم فى السرعة الثمن الباهظ لهذا الجهاز

البدء بمغيرات السرعة	البدءالناعم	البدء بواسطة نجمة دلتا	البدء على التيار المباشر		
3 M 3~	3 M M 3~	3 	M 3 ~	رسم خطى للدائرة	9
UBoost t-acc t	U 100 % UStart 30 % tStart t	100 % 58 %	100 %	منحنى الجهد	قارنة ب
1/1 <sub>e</sub> 6 5 4 3 2 1 0.25 0.5 0.75 1 n/n <sub>N</sub>	1/le 6 5 4 3 2 1 0.25 0.5 0.75 1 n/n <sub>N</sub>	0.25 0.5 0.75 1 n/n <sub>t</sub>	1/ l <sub>e</sub> 6 5 4 3 2 1 0.25 0.5 0.75 1 n/n <sub>N</sub>	منحنى التيار	بن منحنیات ه
من 1 إلى 2 مرة التيار المقنن قابلة للضبط	من 2 إلى 6 مرات التيار المقنن	من 1.3 إلى 3 مرات التيار المقنن	من4 إلى 8 مرات التيار المقنن	القيمة النسبية لتيار البدء	人 の
1/I <sub>e</sub> 3 2 1 0.25 0.5 0.75 1 n/n <sub>N</sub>	1/l <sub>e</sub> 3 2 1 0.25 0.5 0.75 1 n/n <sub>N</sub>	1/1 <sub>e</sub> 3 2 1 0.25 0.5 0.75 1 n/n <sub>h</sub>	1/I <sub>e</sub> 3 2 1 0.25 0.5 0.75 1 n/n <sub>N</sub>	منحنى العزم	بدء المحرك ا
من 0.1 إلى 2 مرة العزم المقنن	من 0.1 إلى 1 مرة العزم المقنن	من 0.5 إلى 1 مرة العزم المقتن	من 1.5 إلى 3 مرات العزم المقنن	القيمة النسبية لعزم البدء	لأستتا
منخفض	منخفض إلى متوسط	متوسط	عالى	درجة التحميل على المحرك عند البدء	تاجي
يبدأ بعزم أعلى مع تيار منخفض مع أمكانية ضبط والتحكم في خصائص البدء	يبدأ بعزم منخفض مع تيار منخفض مع أمكانية ضبط والتحكم في خصائص البدء	يبدأ بعزم أقل مع تيار منخفض ويتم التحميل الكامل بعد التحول للدلتا	يبدأ بعزم أعلى مع تيار أكبر مع أحمال كبيرة	الخصائص	




# لوحة بيانات المحرك وتفسيرها Nameplate

- ١. شرح لوحة بيانات المحرك ٢. درجات تصميم خصائص المحرك **NEMA Motor Characteristics** جدول درجات تصميم خصائص المحرك NEMA Motor **Characteristics** ٤. درجة حماية اختراق المحرك Ingress **Protection (IP)** ٥. درجات المواد العازله وخواصها ابعاد المحرك القياسية Motor Frame **Dimensions** ٧. جدول ابعاد المحرك القياسية Motor
  - ۷. جدوں ابعاد المحرك القياسية tor Frame Dimensions ۸. رولمان البلي The Bearing



# لوحة بيانات المحرك Nameplate



- 1 Machine type: Three-phase Low-voltage motor
- 2 Order No.
- 3 Factory number (Ident No., serial number)
- 4 Type of construction
- 5 Degree of protection
- 6 Rated voltage [V] and winding connections
- 7 Frequency [Hz] 8 Rated current [A]
- 9 Rated output [kW]
- 10 Power factor [cos φ]
- Efficiency 12 Rated speed [rpm]

- 13 Voltage range [V] 14 Current range [A]
- 15 Machine weight [kg]
- 16 Standards and regulations
- 17 Temperature class
- 18 Frame size
- 19 Additional details (optional)
- 20 Operating temberature range (only if it deviates from normal)
- 21 Site altitude (only when higher than 1000 m)
- 22 Customer data (optional)
- 23 Date of manufacture YYMM
- 24 Bearing

- ١- نوع المعدة محرك ثلاثي الوجه ٢- رقم أمر التشغيل ٣- الرقم التسلسلي للمحرك ٤- نوع التصميم ٥- درجة الحماية من الأختراق
- ٦- الجهد المقنن للمحرك وطريقة التوصيل بال فولت
  - ٧- التردد الذي يعمل عليه المحرك بال هرتز ٨- التيار المقنن بالأمبير
  - 9- القدرة الخارجة من المحرك ١٠- معامل القدرة
  - ١٢- السرعة المقننة باللفة/دقيقة ١١- الكفاءة
    - ١٢- مدى الجهد الآمن لتشغيل المحرك بال فولت ١٤- مدى أقصى تيار يتحمله المحرك بالأمبير
- ١٦- أنظمة ومقاييس ٥١- وزن المحرك بالكيلوجرام
  - ١٧- أقصى درجة حرارة تتحملها الملفات
    - ١٨- أبعاد المحرك
  - ١٩ مكان فارغ لتفاصيل أضافية (اختيارى) ٢٠ - مدى درجة حرارة التشغيل للمحرك
    - فقط عند انحرافه عن الطبيعي
      - ٢٢- بيانات العميل اختيارية
  - ٢٤- رقم بلي المحرك ٢٣- تاريخ التصنيع



### شرح لكل ما يكتب عل لوحة بيانات المحرك ١

- ا. نوع المعدة (Machine Type) وهي لتوضيح نوع الآلة وتكون مثلا 3PH MOT
   ا. نوع المعدة (Machine Type) وهي تعنى محرك ثلاثي الوجه ضغط منخفض
- ٢. رقم أمر التشغيل (Order No) وهي أرقام خاصة بالأعمال الإدارية بالمصانع ونادرا ما
   يكتب على لوحة المحرك
- الرقم التسلسلي للمحرك (Serial Number) و هو يعنى رقم المحرك عند التصنيع و لابد من كتابته على المحرك للرجوع للمصنع من خلاله فى حالة حدوث أى مشكلة بالمحرك بسبب عيوب التصنيع
- نوع تصمیم المحرك (Nema Motor Characteristics) و هو عبارة عن حرف أبجدي
   كبير و غالبا ما يكون A,B,C,D,E و هي أرقام متعارف عليها لتحديد خصائص
   المحرك حيث كل حرف يعنى خصائص معينة للمحرك قد تتشابه مع خصائص محرك
   أخر وقد تختلف كما سيوضح فيما بعد أنقر للشرح المفصل
- درجة الحماية (Ingress Protection) والمقصود هنا هو درجة حماية المحرك من اختراق أو دخول الأجسام الصلبة أو السائلة داخل المحرك ويرمز لها بأول حرفين من المعنى بالانجليزية IP ثم يتبعهما رقمين الأول يعنى درجة الاختراق من الأجسام الصلبة والثاني يعنى درجة الاختراق من الأجسام السائلة أنقر للشرح المفصل



# شرح لكل ما يكتب عل لوحة بيانات المحرك٢

- آ. الجهد الطبيعي لتشغيل المحرك مع نوع التوصيل نجمة أو دلتا ( Rated Voltage & )
   آ. الجهد الطبيعي لتشغيل المحرك مع نوع التوصيل نجمة أو دلتا المحرك أن المحرك يعمل على جهد على جهد على حلى جهد ما يكون موصل دلتا و يعمل على جهد عدما يكون موصل دلتا و يعمل على جهد ٢٠ فولت عند تردد ٦٠ ذبذبة عندما يكون موصل دلتا
  - بینما یعمل علی جهد ۱۹۰ فولت عند تردد ۵۰ ذبذبة عندما یکون موصل نجمة وذلك لأنه
    من المعلوم أنه عند التوصیل نجمة یکون جهد المحرك المطبق واقع علی وجهین من
    الملفات وبالتالی تزید مقاومة الملفات فتتحمله الملفات دون أن تحترق
    - بينما عند التوصيل دلتا يكون جهد المحرك المطبق واقع على وجه واحد فقط من الملفات وبالتالي تظل مقاومة الملفات كما هي و لا تتحمل أكثر من الجهد المقنن للمحرك
- التردد (Frequency HZ) و هو تردد الجهد الذي يعمل عنده المحرك بالذبذبة لكل ثانية وكما هو موضح كل جهد تشغيل يكون مسجل بجانبه التردد الموافق له وذلك عندما يكون هناك أكثر من جهد تشغيل للمحرك كما تم توضيحه في الفقرة السابقة
  - ٨. التيار المقنن أو الطبيعي للمحرك (Rated Current A) و هو قيمة التيار الطبيعي المسحوب من المحرك عند تطبيق الجهد الطبيعي للمحرك ويحسب بالأمبير



# شرح لكل ما يكتب عل لوحة بيانات المحرك٣

- ٩. قدرة خرج المحرك بالكيلو وات (Rated output (KW) وهي القدرة النهائية التي يمكن من خلالها أدارة الألة المرتبطة بالمحرك
- ١٠. معامل القدرة Power factor (cosφ)معامل القدرة ببساطة هو مصطلح يطلق على النسبة بين "القدرة الفعلية" " actual power ( وتسمى أيضا القدرة الفاعلة (active power) المستخدمة في الدائرة معبرا عنها بوحدت الوات (W) أو بالوحدات الأكثر شيوعا وهي الكيلو وات ( (kW) وبين القدرة المسحوبة من المنبع وتسمى القدرة "الظاهرية apparent معبرا عنها بوحدات الفولت أمبير أو بالوحدات الأكثر شيوعا وهى الكيلو فولت أمبير (kVA) (kVA)

  Apparent Power (kVA)

  Efficiency (ETA)
  - ١١. كفاءة المحرك (Efficiency (ETA)
  - هي القدرة النهائية على عمود المحرك بالنسبة إلى قدرة دخل المحرك  $\eta_{\rm m} = {\rm P}_{\rm out} / {\rm P}_{\rm in}$ 
    - الكفاءة  $P_{out} = P_{out} 746 / P_{in}$  عيث أن  $\eta_{m} = \frac{P_{out} 746 / P_{in}}{\epsilon_{co}}$
    - ١٢. السرعة الفعلية للمحرك (Rated Speed (rpm وهي تتمثل في سرعة العضو الدائر للمحرك
  - ١٢. مدى الجهد الأمن لتشغيل المحرك بال فولت Voltage Range V و هو يبين مدى أقصى جهد وأقل جهد يجب أن يعمل عنده المحرك وقد يكتب أحيانا أو لا يكتب على لوحة المحرك
- ١٤. مدى التيار الأمن المسحوب من المحرك بالأمبير Current Range A وهو يبين مدى أقصى تيار مسحوب وأقل تيار مسحوب يجب أن لا يتعداه المحرك وقد يكتب أحيانا أو لا يكتب على لوحة المحرك
  - ١٥. وزن المحرك بالكيلو جرام Machine weight (kg) وهو هام عند الحاجة لرفع المحرك بواسطة الأوناش



# شرح لكل ما يكتب عل لوحة بيانات المحركة


- ١٦. أنظمة ومقاييس (Standards and regulations) وهي تتوفر و تكتب فقط لبعض المحركات الخاصة
- ۱۷. أقصى درجة حرارة تتحملها الملفات Insulation Class وهى تكتب على لوحة المحرك
   كلمة CLASS وبجانبها أحد الحروف التالية ,A,B,F,H وكل حرف يعنى مدى معين
   فمثلا A يعنى أن الملفات تتحمل درجة حرارة حتى ۱۰۰ درجة مع سماحة ٥درجات
   زيادة و هكذا كما هو موضح أنقر للشرح المفصل
  - 11. أبعاد المحرك Frame Size و هو عبارة عن رقم كودي قد يكتب على لوحة بيانات المحرك أو لا يكتب ومنه بواسطة جداول تكون مع المحرك نستطيع أن نحدد كل أو بعض أبعاد المحرك القر الشرح المفصل


(انقر للشرح المفصل

- ۱۹. تاريخ التصنيع (Date of manufacture (YY MM) و هو تاريخ تصنيع المحرك
- ۲۰. رقم البلى ( Bearing) و هو رقم البلى لخلفي والأمامي للمحرك ويكتب كأرقام وحروف
   و منها يتم معرفة مقاس وخصائص كل بلية كما سيتم شرحه في باب رولمان البلى



#### معايرأو درجات تصميم خصائص المحرك NEMA Motor Characteristics





#### Design Type E

يعتبر هذا النوع من أحدث التصاميم للمحركات حيث أنه أعلى كفاءة اقل نسبة انزلاق وبالتالى أعلى معدل سرعة ولكن يعيبه أنه أعلى تيار بدء من ٨ إلى ٢ ١ مرة تيار التشغيل

### جدول درجات تصميم خصائص المحرك **NEMA Motor Characteristics**

Design	Locked Rotor Torque % FL عزم البدء	Pull-up Torque % FL	Breakdown Torque % FL عزم الانهيار	Locked Rotor Current % FL تيار البدء	%Slip الانزلاق	Efficiency الكفاءة	المميزات والأستخدام
Α	Normal 70-275	Normal 65-190	Normal 175-300	Med-High 700-800	0.5-5	Med-High	يستعمل فى تطبيقات عديدة مثل المراوح البلور الطلمبات معظم الماكينات
В	Normal 70-275	Normal 65-190	Normal. 175-300	LOW 600-700	0.5-5	Med-High	الأكثر شيوعا ذو عزم معتدل يستعمل للمراوح والطلمبات والضواغط ومعظم الأحمال الثابتة
С	High 200-285	140-195	190-225	LOW 600-700	1-5	Med	يستعمل للاحمال التي تستدعي عزم بدء عالى مع ثبات الحمل
D	(V)High 275-UP	NA	275	LOW 600-700	5-8	Low	يستعمل للاحمال التى تستدعى عزم بدء عالى جدا ومتغيرة الحمل
Е	74-190	60-140	160-200	High 600-700	0.5-3	High	

Ingress Protection (IP)	جة حماية اختراق المحرك (
-------------------------	--------------------------

الرقم الأول الحماية ضد الأجسام الصلبة		IP		الرقم الثاني الحماية ضد الأجسام السائلة
التفصيل	IP	55	IP	التفصيل
بدون حماية	0		0	بدون حماية
تعنى الحماية ضد دخول اجسام غريبة ذات قطر اكبر من ٥٠ مم	1		1	تعنى ان المحرك يتحمل نقاط الماء التى تسقط راسيا
تعنى الحماية ضد دخول اجسام غريبة	2		2	تعنى ان المحرك يتحمل نقاط الماء التى تسقط راسيا او مائلة بزاوية حتى ١٥ درجة
ذات قطر اكبر من ١٢ مم تعنى الحماية ضد دخول اجسام غريبة	3		3	تعنى ان المحرك يتحمل نقاط الماء التى تسقط راسيا او مائلة بزاوية حتى ٦٠درجة
ذات قطر اكبر من ٢,٥ مم	4		4	تعنى ان المحرك يتحمل نقاط المياه التى ترش عليه من اى اتجاه
تعنى الحماية ضد دخول اجسام غريبة ذات قطر اكبر من ١ مم	4		_5	تعنى أن المحرك محمى ضد التدفق الجبرى
تعنى الحماية ضد دخول الاتربة	5 🕶	+		للمياه من كل الاتجاهات
تعنى الحماية الكاملة ضد اى اتربة او	6		6	تعنى أن المحرك محمى ضد التدفق الجبرى القوى للمياه من كل الاتجاهات
اجسام غريبة			7	تعنى أن المحرك يتحمل الغمر في المياه حتى ضغط محدود
			8	تعنى ان المحرك يتحمل ان يغمر فى الماء حتى ضغط معين يحدده الصانع

عودة إلى الشرح السابق 🔾 🕒 🕝



#### EXAMPLE: IP 54

1st Fi	gure: ction against so	olid bodies
IP	TESTS	
0		No protection
1	Ø 50 mm	Protected against solid bodies larger than 50mm (e.g. accidental contact with the hand)
2	2 12,5 mm	Protected against solid bodies larger than 12.5mm (e.g. finger of the hand)
3	(O) 2.5 m	Protected against solid bodies larger than 2.5mm (tools, wires)
4	( <u>O</u> ) <u>Ø 1 mm</u>	Protection against solid bodies larger than 1mm (fine tools, small wires)
-5	0	Protected against dust (no harmful deposit)
6	( )	Completely protected against dust

#### درجه حمايه اختراق المحرك


#### Ingress Protection (IP)

IP	TESTS	
0		No protection
1	$\bigcirc$	Protected against vertically-falling drops of water (condensation)
2	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Protected against drops of water falling at up to 15' from the vertical
3		Protected against drops of rainwater at up to 60° from the vertical
-4	O	Protected against projections of water from all directions
5	O A	Protected against jets of water from all directions
6	O A	Completely protected against jets of water of similar force to heavy seas
7 .		Protected against the effects of immersion



#### درجات المواد العازله وخواصها Insulation Class


نوع المادة	اقصى درجة حرارة	المواد العازلة
Y	90	الياف طبيعية. قطن. حرير ورق
A	105	الياف طبيعية ورنيش اوراق معزولة بورنيش
E	120	بولی اثلین - قطن
В	130	صوف زجاجی- اسبستوس- میکا
	100	" O3 . U . 3
F	155	مرکب صوف زجاجی- اسبستوس - میکا
F H		
	155	مرکب صوف زجاجی- اسبستوس - میکا





#### ابعاد المحرك القياسية Motor Frame Dimensions

Frame Size أبعاد المحرك تكتب هذه الأبعاد على لوحة بيانات المحرك كرقم كودي يتم تحديده من خلال الرسوم الموضحة والجدول التالي ويوجد مقاس ثابت وهو المسافة بين منتصف العمود وأخر قاعدة المحرك D يتم حسابه كالتالى أول رقمين من الرقم الكودي على ٤ (D = THE RIREST 2 DIGET/4) وباقي الأبعاد من الجدول





### جدول ابعاد المحرك القياسية Motor Frame Dimensions حودة إلى الشرح السابق

NEMA Frame Sizes	D	E	F	н	N	0	Р	U	N-W	АА	AB	АН	AJ	AK	ВА	вв	BD	хо	XP	TAP	KEY
42	2 5/8	1 3/4	27/32	9/32 Slot	1 1/4	5 1/16	4 7/8	3/8	1 1/8	3/8	4 1/2	1 5/16	3 3/4	3	2 1/16	1/8	4 7/8	1 5/8	5 1/8	7309	3/64 Flat
48	3	2 1/8	1 3/8	11/32 Slot	1 9/16	5 13/16	5 19/32	1/2	1 1/2	1/2	4 7/8	1 11/16	3 3/4	3	2 1/2	1/8	5	2 1/4	5 7/8	7309	3/64 Flat
S56 56	3 1/2	2 7/16	1 1/2	11/32 Slot	1 15/16	6 5/16 6 13/16	5 19/32 6 19/32	5/8	1 7/8	1/2	4 7/8 5 5/16	2 1/16	5 7/8	4 1/2	2 3/4	1/8	6 1/2	2 1/4	5 7/8 7 5/32	5912	3/16
143T 145T	3 1/2	2 3/4	2 2 1/2	11/32	2 3/8	6 13/16	6 19/32	7/8	2 1/4	3/4	5 5/16	2 1/8	5 7/8	4 1/2	*2 1/4	1/8	6 1/2	2 1/4	7 5/32	5912	3/16
182T 184T	4 1/2	3 3/4	2 1/4 2 3/4	13/32	2 7/8	8 3/4	8 15/32	1 1/8	2 3/4	3/4	6 3/8	2 5/8	7 1/4	8 1/2	*2 3/4	1/4	8 7/8	2 1/4	9 3/32	4751	5/16
S213T			2 3/4		3 1/2	9 15/16	8 15/32			3/4	6 3/8						8 7/8		9 3/32		
213T 215T	5 1/4	4 1/4	2 3/4 3 1/2	13/32	-	10 11/16	10 13/16	1 3/8	3 3/8	1	8 5/16	3 1/8	7 1/4	8 1/2	*3 1/2	1/4	9	2 1/4	11 3/32	4751	5/16
254T 256T	6 1/4	5	4 1/8 5	17/32	_	12 15/16	13 1/4	1 5/8	4	1 1/4	11 5/8	3 3/4	7 1/4	8 1/2	*4 1/4	1/4	9 5/8	_	12 7/8	4751	3/8
284TS 284T 286TS 286T	7	5 1/2	4 3/4 5 1/2	17/32	-	14 1/2	14 3/4	1 5/8 1 7/8 1 5/8 1 7/8	3 1/4 4 5/8 3 1/4 4 5/8	1 1/2	11 3/4	3 4 3/8 3 4 3/8	9	10 1/2	4 3/4	1/4	11	_	14 1/2	1/2 13	3/8 1/2 3/8 1/2
324TS 324T 326TS 326T	8	6 1/4	5 1/4 6	21/32	-	15 3/4	15 3/4	1 7/8 2 1/8 1 7/8 2 1/8	3 3/4 5 1/4 3 3/4 5 1/4	2	13 1/2	3 1/2 5 3 1/2 5	11	12 1/2	5 1/4	1/4	13 3/8	_	15 3/4	5/8 11	1/2
364TS 364T 365TS 365T	9	7	5 5/8 6 1/8	21/32	_	17 13/16	17 3/8	1 7/8 2 3/8 1 7/8 2 3/8	3 3/4 5 7/8 3 3/4 5 7/8	3	15 7/16	3 1/2 5 5/8 3 1/2 5 5/8	11	12 1/2	5 7/8	1/4	14	_	17/3/4	5/8 11	1/2 5/8 1/2 5/8
404TS 404T 405TS 405T	10	8	6 1/8 6 7/8	13/16	-	19 5/16	19 1/8	2 1/8 2 7/8 2 1/8 2 7/8	4 1/4 7 1/4 4 1/4 7 1/4	3	16 5/16	4 7 4 7	11	12 1/2	6 5/8	1/4	15 1/2	_	19 3/8	5/8 11	1/2 3/4 1/2 3/4
444TS 444T 445T 447TZ	11	9	7 1/4 7 1/4 8 1/4 10	13/16	-	22 1/4	22	2 3/8 3 3/8	4 3/4 8 1/2 8 1/2 10 1/8	3	21 11/16	8 1/4	14	16	7 1/2	1/4	18	-	19 3/8	5/8 11	5/8 7/8 7/8 7/8



# رولمان البلى The Bearing

- ۱. رولمان البلي The Bearing
  - ٢. البلى وكيفية قراءة أرقامه
    - Bearing Type ."
    - ٤. مثال لقراءة رقم البلية
- ه. فيديو لتوضيح كيفية تغير البلى



أضغط داخل كل صورة لرؤية الصورة الحقيقية

#### BALL BEARINGS









### CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS









### NEEDLE ROLLER BEARINGS



#### TAPERED ROLLER BEARINGS









#### SPHERICAL ROLLER BEARINGS











### The Bearing رولمان البلي

رولمان البلى من الأجزاء الاساسية بالمحرك وهو محور ارتكاز العضو الدائر الذي يسمح له بحرية الحركة دون الاحتكاك بمجارى العضو الثابت لوجود الثغرة الهوائية ويتركب رولمان البلى من الإطار الحلقى الخارجي و الإطار الحلقى الداخلي وبينهما عنصر الدوران (البلى) وقفص البلى والغطاء أو مانع التسريب وتتلخص انواع البلى كما هو موضح ١- البلى الكرات ٢- البلى الاسطواني ٣- البلى الإبرى ٤- البلى المخروطي الناقص ٥- البلى الكروي أضغط داخل كل صورة لرؤية الصورة الحقيقية







### البلى وكيفية قراءة أرقامه Bearing Type





### البلى وكيفية قراءة أرقامه Bearing Type





لتوضيح بعض الخواص الرئيسية للبلية ومنها (K,L,R,WS,GS) تعنى أن البلى مجمع تجميع كامل بقفص

I تعنى حلقة منفصلة أسطوانية وبلى من النوع الأبرى وهكذا ونادرا ما يكتب ولذلك نجد أن معظم البلى يبدأ بالرقم الذى يوضح نوع البلية




### مثال لقراءة رقم البلية

وهو يصف تصميم البلية من حيث الشكل والنوع من حيث إذا كان البلى صف واحد أو اثنان كذلك من حيث شكل العناصر الدوارة للبلية إذا كانت من نوع الكرات أو الأسطواني أو المخروطي وهكذا وأيضا من حيث نقاط التحميل للبلية (نقط تلامس البلي مع الحلقة الداخلية والخارجية)

Basic Type & Series R Inch, single row								
16	Inch, single row							
6	Metric, single row, miniature							
618	Metric, single row, extra thin							
619	Metric, single row, thin							
60	Metric, single row, extra light							
62	Metric, single row, light							
63	Metric, single row, medium							
52	Metric, double row, light							
53	Metric, double row, medium							

03 ZZ C3 XX


لتوضيح الرقم التسلسلي لتصميم البلية



القطر الداخلي للبلية Bore Size وهو أخر رقمين لرقم البلية ويتم حسابه كالتالي من الرقمين 04 إلى ما هو أعلى يتم ضربهم في 5 لتكون القراءة بالمللى متر مباشرة إما الأرقام الأصنغر من 04 تكون قيمته كما هو موضح فيما يلي

00=10mm 01=12mm


02=15mm 03=17mm





(Z) صفاع ورف من جهة ورفدة (ZZ) صفاعيل من دو البهير (RS) مانع تسريب من جهة واحدة

(2RS)مانع تسریب من جهتین و هکذا




مثال لقراءة رقم البلية مثال لقراءة رقم البلية

نسبة الخلوص الداخلي للبلية وتزيد مع زيادة سرعة الآلة

- (C0) أو (لا يوجد رمز) معناه نسبة قياسية
  - (C2) محكم
  - (C3) نسبة خلوص بسيطة
  - (C4) نسبة خلوص كبيرة







62

علامات أضافية تدل عل أبعاد خاصة أو نوع الشحم وكيفية ملؤه NR Snap Ring

PRX Polyrex EM Grease

SRI2 SRI-2 Grease





K

05

الخواص

Cage with rolling elements. completely assembled

Separable ring of cylindrical and tapered roller bearings

R Ring of cylindrical and tapered roller bearings with roller set, ring not separable W5. Shaft washer of a thrust

bearing GS. Housing washer of a thrust bearing

لتوضيح الرقم التسلسلي لتصميم البلية

See next page for designation of bearing series

الداخلي للبليه	لتوضيح مفاس الفطر
Bore Reference Number	Bore Diameter mm
3 to 9	3 to 9
00	10
01	12
02	15
03	17
96 /500 /530	Bore refer- ence number x 5 - Bore diameter 500 530

#### Suffixes for Special Designs الملحقات أو الأضافات للأنه اع الخاصة

.2RSR

K Tapered bore 1:12 K30 Tapered bore 1:30 E Maximum capacity design New, modified internal В design 5 Lubricating groove and holes in outer ring D.A. Split inner ring ZR One shield 2ZR Two shields RSR

IN2 Circular groove in O.D. for snap ring

One seal

2RSR Two seals

#### Suffixes for Cage Design الملحقات للنوع ذو التصميم القفصيي

Machined steel cage Machined light metal cage Machined brass cage 245 т Textile laminated phenolic cage Moulded cage of glass fibre reinforced polyamide 66 \_3 Pressed steel cage Pressed brass cage is added to the Window type cage Snap type cage 200 Outer ring riding В Inner ring riding

Suffixes for Tolerances and Bear-

Tolerance class PN (normal SUTTIX tolerance) and clearance group CN (normal) P6 Tolerance class P6

Tolerance class P5 P4 Tolerance class P4

P2 Tolerance class P2 SP Tolerance class SP

UP Tolerance class UP

C1 Clearance group C1 (<C2)

C2 Clearance group C2 (<normal)</p> C3 Clearance group C3 (>normal)

C4 Clearance group C4 (>C3)

The suffixes for tolerance and clearance are combined, e. q.: P52 - tolerance class P5 and clearance group C2

Special Suffixes أضافات خاصة

51-54 Special heat treatment







Designation of Bearing Series: Ball Bearings								Width	Diam-		
	Deep Groove Ball Bear- ings	Angular Contact Ball Bear- ings	Self- Align- ing Ball Bear- ings	Thrust Ball Bear- ings	Angular Contact Thrust Ball Bear- ings	Single Row or Single Direc- tion	Double Row or Double Direc- tion	With Flat Hous- ing Wash- er	With Spheri- cal Hous- ing Wash- er	or Height Series	eter Series
618 160 60	×××					×××				1 0	8 0
62 63 64	* *					×				000	2 3 4
42 43	×						×			2 2	2 3
12 112 13 113			× × ×				* * *			0000	2 2 3 3
22 23			×				×			2 2	2
B 719 B 70 B 72 72 73		x x x x				×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××				1000	9022
QJ 2 QJ 3		×				×				8	2 3
32 33		ž					×			3 3	3
511 512 513 514				××××		×××		× × ×		1 1 1	1 2 3 4
532 533 534				×		× ×			* *		2 3 4
522 523 524				×			* *	× × ×		2 2 2	2 3 4
542 543 544				××			* *		* *		2 3 4
2344 2347					×		×		The second second		
7602 7603					×	××			000		

	Roller Be	arings		2Desig	esignation of Bearing Series: Ball Bearings					ings
	Cylin- drical Roller Bear- ings	Tapered Roller Bear- ings	Barrel Roller Bear- ings	Spheri- cal Roller Bear- ings	Cylin- drical Roller Thrust Bear- ings	Spheri- cal Roller Thrust Bear- ings	Single Row	Double Row	or Height Series	eter Series
N 2; NU 2; NJ 2; NUP 2	×						×		0	2
N 3; NU 3; NJ 3; NUP 3	×						×		0	3
N 4; NU 4; NJ 4; NUP 4	×						×		0	4
NU 10	×						×		1	٥
NU 22; NJ 22; NUP 22	×						×		2	2
NU 23; NJ 23; NUP 23	×					×		2	3	
NN 30 NNU 49	×							××	3 4	Ş
302 303 313 320 322 323		× × × ×					* * * *		00 1 NN N	233023
329 330 331 332		× × ×					x x x		2 3 3	9 0 1 2
202 203 204			×××				× ×		000	2 3 4
213 222 223 230 231 232 233 239 240 241				x x x x x x x			Activ	x x x x vate ₩ind PC settings t	OWS 4 o active te Wi	32 30 1 23 90 1 ndows.2
292 293 294							×		3	4
811 812					×		×	· (0		



تهایهٔ الجرع الثالث من دورهٔ محرکات التیار المتردد ثلاثی الوچه مع تحیات اخوکم/ رشدی آباظهٔ محمد البلى الكرات Deep groove ball bearing












## والبلى الاسطواني Cylindrical roller bearing






Cylindrical Roller Bearing



# البلى المخروطي الناقص Tapered roller bearing







# Needle roller bearing البلى الإبرى





### البلى الكروى Spherical Roller Bearing

